


<b>DOCUMENTO</b> PAC_Documento solicitado (con firma): Informe técnico solicitud reapertura atracción La Nube - 18.092024	<b>IDENTIFICADORES</b>	
<b>OTROS DATOS</b> Código para validación: <b>XXGTT-FCUW2-J4K4B</b> Página 1 de 2	<b>FIRMAS</b> El documento ha sido firmado por : 1.- INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odon.Firmado 18/09/2024 14:27	<b>ESTADO</b> <b>FIRMADO</b> :27 18/09/2024 14:27



Ilmo. Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME SOBRE SOLICITUD DE REAPERTURA ATRACCION MECANICA DENOMINADA "NUBE - LA CARCEL" CON IDENTIFICACIÓN Nº 57, INSTALADA EN EL RECINTO FERIAL "EL VAILLO" DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 DE VILLAVICIOSA DE ODÓN.

Como consecuencia de un accidente ocurrido el pasado día 16/09/2024 en la tracción mecánica denominada "Nube - La cárcel" (con identificación Nº 57 según registro de puestos y atracciones instaladas durante las Fiestas Patronales 2024 y titularidad a nombre de [redacted]), a causa de una posible maniobra intempestiva y errónea durante su funcionamiento se ordenó su cierre y precintado hasta aclarar las causas del accidente e implantar las medidas necesarias de seguridad y protección que permitan y si así se considera conveniente su apertura.

Con RE Nº 13383 y fecha 18/09/2024 se presenta solicitud de reapertura de la actividad junto con Certificado de Seguridad y Solidez de Atracción de Feria redactado por Dña. Carmen Martínez Guzmán, Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado Nº. 504 por COITI Toledo y en el cual declara textualmente entre otros aspectos que en la citada atracción "en el día de hoy se ha instalado en la mesa de control de la atracción un interruptor de seguridad, el cual hasta que no está en la posición ON y se acciona el mando de velocidad y giro de la atracción esta no funciona. Este interruptor solo pasará de la posición OFF a ON en el momento que el operario compruebe que el público está colocado correctamente y tras el aviso sonoro. Una vez finalizado el viaje este interruptor se accionará para pasar de nuevo a la posición OFF, y permanecerá en esta posición hasta el inicio de nuevo del viaje."

En el día de hoy a las 11:30 horas se realiza visita de comprobación a la atracción y por mi parte compruebo visualmente la ejecución del citado interruptor de seguridad y su funcionamiento según se indica en el citado certificado, instando a que se aporte de nuevo el mismo adjuntando su esquema eléctrico de funcionamiento en los estados anterior y posterior a la instalación del interruptor de seguridad.

En el día de hoy posteriormente a la visita de comprobación se recibe mediante email recibido a las 13:49 horas el solicitado certificado actualizado.

En virtud de todo lo indicado anteriormente y comprobando el certificado actualizado aportado junto con el esquema eléctrico solicitado puedo informar como favorable la ejecución de la medida adicional de seguridad y su funcionamiento, tal como se especifica en el mismo certificado actualizado, por lo que considero que se puede levantar el precinto aplicado a la atracción y autorizar su reapertura y siempre que en la cabina de maniobra y control durante su funcionamiento únicamente permanezcan en la misma el/la operador/a encargado de su maniobra y la persona que despacha las fichas o tickets, y así como que durante el tiempo de funcionamiento de la atracción la cabina permanezca en todo momento cerrada al acceso de cualquier otra persona ajena, todo de acuerdo a lo establecido en el documento "INSTRUCCION A LOS TITULARES DE LOS PUESTOS DE ATRACCIONES MECANICAS



Plaza de la Constitución,1 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid) Tel: 91 616 96 00 www.aytovillaviciosadoodon.os

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1181432 XXGTI-FCUW2-J4K4B C09B2361397C54DF7598F3CF59351C80A70906528) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.aytovillaviciosadoodon.es/portal/verificarDocumentos.do?pes\_cod=-2&ent\_id=5&idatoma=1&opc\_id=10027&opc\_id=10027

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES		
PAC_Documento solicitado (con firma): Informe técnico solicitud reapertura atracción La Nube - 18.09.2024			
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1181432 XXGTT-FCUW2-J4K4B C9B2361397C54DF7598F3CF59351C80A70986528) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.aytovillaviciosaodeodon.es/portal/verificarDocumentos.do?pes\\_cod=2&eml\\_id=3&idioma=1&opc\\_id=10027](https://sede.aytovillaviciosaodeodon.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=2&eml_id=3&idioma=1&opc_id=10027)

*INSTALADAS EN EL RECINTO FERIAL "EL VAILLO" DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 DE VILLAVICIOSA DE ODÓN* firmado con fecha 17/09/2024 y distribuido con recibí en la misma fecha a todos los titulares de las atracciones mecánicas.

En canto debo informar en Villaviciosa de Odón, a la fecha de la firma electrónica.

*El Ingeniero Téc. Municipal,*

*Fdo. Jorge Rubio Hernández*



Ilmo Ayuntamiento de  
Villaviciosa de Odón

Plaza de la Constitución, 1 - 28570 Villaviciosa de Odón (Madrid) Tel: 91 616 96 00 [www.aytovillaviciosaodeodon.es](http://www.aytovillaviciosaodeodon.es)